

東芝 エアコンエラーコード

エラーコード	状況	故障内容
4	室外機からのシリアル信号途絶え 室外信号異常	・室内外の誤配線、断線、接触不良 ・コンケース断線 室内外誤配線、断線、接触不良
8	室内熱交温度センサ(TC)検知温度不良(冷暖反転異常)	・四方弁本体確認(暖房時ON) ・四方弁コイル導通確認 ・PC板TCセンサ動作確認 室内センサ検知不良、四方弁本体・コイル不良
9	室内熱交温度センサ(TC)検知温度不良(冷暖共に温度変化無し) 冷暖温度変化無し 凍結防止作動 凍結防止制御で圧縮機停止	・センサ緩み、断線、逆相防止リレー ・インバーターロードリレー作動 ・オーバーロードリレー作動 ・TC温度検出回路不良 室内熱交センサ検知不良、オーバーロード作動 フィルタ詰り、冷媒不足、室内ファンモーター不良 ・冷媒不足 ・室内ファンモータ系不良 ・TC温度検出回路不良
14	過電流保護回路又は電圧不足回路 過電流・電圧異常	・電源、配線、ヒューズ切れ ・インバータ系部品、圧縮機チェック 電源・配線・ヒューズ切れ、インバータ系部品・圧縮機不良
15	温度センサ(Th A~D)不良 マルチセンサ異常	・マルチコントローラ温度センサショート、オフン
17	圧縮機停止時電流センサに通電 電流センサ異常	・基板不良 電流センサ不良、圧縮機不良、基板不良
18	熱交センサ異常 室外熱交センサ(TE)不良	室外熱交センサ(TE)不良
19	室外熱交センサ(TL, TD)不良 熱交センサ異常	室外熱交センサ(TL・TD)不良
21	高圧スイッチ動作継続時間超過 高圧スイッチ異常	・過負荷運転による高圧スイッチ作動 ・TC、TLセンサ温度検出回路不良 過負荷運転、TC・TLセンサ温度検出回路不良
99	室内機-リモコン間誤配線、設定不良	・室内機No.1の重複
0b	ドライポートスイッチ動作	
0c	室温センサ(TA)不良	
0d	室内熱交センサ(TC)不良	
1c	インバータ室外制御基板 (LED50)赤点灯で判定 インバータ異常 インターフェース異常	・電圧低下により不足電圧保護回路作動 ・過電流保護回路作動 ・高圧スイッチ作動 インバータ基板不良、電圧低下、過電流、高圧スイッチ作動 インターフェース基板不良、断線、高低圧異常、吐出温度異常 ・THD12のリード線断線 ・圧力異常発生(コネクタ緩み、断線) ・低圧スイッチ(吐出温度異常発生)
1d	過電流回路又は不足電圧回路不良	・電圧低下により不足電圧保護回路作動 ・過電流保護回路作動 不足電圧回路作動・不良、過電流保護回路作動
1E	配管センサ(TD)の検知温度が高温で継続時判定	・吐出温度異常検出 ・TD温度検出回路不良
1F	圧縮機運転時、電流センサに設定異常に交流電流継続時 電流センサ異常	・過負荷運転による高圧スイッチ作動 ・電流検出回路動作不良による誤動作 過負荷運転、電流検出回路作動不良